


BRENNUS

Souris de jeu USB



Cette souris optique programmable à cinq boutons comprend six réglages de la résolution PPP (de 1 000 à 10 000) pour améliorer votre temps de réponse et votre précision de tir. Les DEL multicolores changent la couleur affichée selon le réglage de la résolution PPP. Cette souris de conception élégante et moderne comprend un boîtier à fond métallique lesté et une surface texturée en caoutchouc antidérapant qui résiste à la sueur pour procurer des heures de jeu de précision.



Numéro de pièce : VX-GM-MS5B-10K-BK

Velocilinx™

CARACTERISTIQUES


- *Éclairage RVB : 6 couleurs*
- *Moteur optique de haute précision*
- *Jeu de puces : A3325*
- *Résolution PPP : 1000, 2000, 3000, 5000, 7000 et 10,000*
- *Fréquence d'images : jusqu'à 3 600 images par seconde*
- *Boutons programmables : 5*
- *Interface : USB*
- *Conception moderne et élégante*
- *Boîtier à fond métallique*
- *Câble : 5 pi (1,5 m) de long, tressé, à fibres optiques*
- *Dimensions : 125 de long × 81 de large × 39 mm de haut*

INSTALLATION



- *Trouvez un port USB libre sur l'ordinateur ou un autre appareil*
- *Branchez délicatement le connecteur USB sur le port USB*

DISPOSITION



SOUTIEN

Garantie

velocilinx.com/support.html

Page de soutien

velocilinx.com/support/gaming.html

Numéro de téléphone de soutien

+1 866 822 5589

Proposition 65

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, le phtalate de bis (2-éthylhexyle) qui sont reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Pour de plus amples renseignements, allez au www.p65Warnings.ca.gov

Partie 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.